

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.() 111 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 3)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	315		184.53
Žemė	Gruntas		0.00	184.53
Sienos	Plastm.			
Dugnas	Plastm.	315	1.50	183.03

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059113.72; Y = 583319.94

Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.34	183.19
				Apačia	1.50	183.03
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M. Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-11-19

(įrenginio tyrinėjimo data)