

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.() 114 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 3)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			186.63	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		186.63	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059110.21; Y = 583332.62
Dugnas		Plastm.	315	2.72		183.91	_____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.56	184.07	Objekto nr. _____
				Apačia	2.72	183.91	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			M.Juozaponis
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2019-11-19
				Apačia			