

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 131 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			185.16	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		185.16	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059138.78; Y = 583429.43	
Dugnas		Plastm.	300	1.47		183.69	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"	
				Apačia				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.31	183.85		
				Apačia	1.47	183.69		
	Nr. 3			Viršus				Objekto nr.
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus				Sudarė
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				Parašas
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				Patikrino
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				Parašas
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				Pavardė
				Apačia				

2019–11–28 (įrenginio tyrinėjimo data)		
---	--	--