Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(_____) 133 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) Perlojos (Gatvė)

76/31-0074 (171 - B - 3)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	315			182.66
Žemė	Gruntas		0.00		182.66
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	1.92		180.74
Vamzdžiai Nr. 1			Viršus		
			Apačia		
Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.76	180.90
			Apačia	1.92	180.74
Nr. 3			Viršus		
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		
Nr. 8			Viršus		
			Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059117.82; Y = 583401.26

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė		M.Juozaponis
	Parašas	Pavardė
Patikrino		
	Parašas	Pavardė

2019-11-28
(įrenginio tyrinėjimo data)