

(Komunikacija)

(jrenqinio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 177 KORTELE


76/31-0074 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			187.73	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		187.73	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6059067.39$; $Y = 583391.11$
Dugnas		Plastm.	315	2.09		185.64	_____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-11-28 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.93	185.80	
				Apačia	2.09	185.64	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			