

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 181 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ketus	315		184.14	(medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas		0.00	184.14	Ar yra vandens
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų
Dugnas	Plastm.	315	1.65	182.49	Pastabos X = 6059097.94; Y = 583402.07
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.49	Objekto nr.
			Apačia	1.65	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Pavardė
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		2019-11-28
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		(įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		