

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 71 KORTELĖ


76/31-0074 (171 – B – 3)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			179.16	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		179.16	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059188.04; Y = 583356.76		
Dugnas		Plastm.	315	2.32		176.84	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.12	177.04	UAB "INSTITA"		
				Apačia	2.32	176.84			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.12	177.04	Objekto nr. _____		
				Apačia	2.32	176.84			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019-11-28 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					