

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 73 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	315			179.89
Žemė	Gruntas		0.00		179.89
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	2.26		177.63
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	177.83
				Apačia	177.63
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	177.83
				Apačia	177.63
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
				Apačia	

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059176.73; Y = 583393.11

UAB "INSTITA"

Objekto nr. _____

Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
	Pavardė	
Patikrino	Parašas	Pavardė

2019-11-28
(įrenginio tyrinėjimo data)