

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 81a KORTELE


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			183.81	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		183.81	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6059168.78$; $Y = 583439.05$
Dugnas		Plastm.	315	1.52		182.29	_____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____ 2019-11-28 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.36	182.45	
				Apačia	1.52	182.29	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			