

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 82a KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			184.31	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		184.31	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059152.29; Y = 583432.85		
Dugnas		Plastm.	315	1.40		182.91	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.24	183.07	UAB "INSTITA"		
				Apačia	1.40	182.91			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.24	183.07	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.40	182.91			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			M.Juozaponis		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2019-11-28		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					