

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 83a KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			183.77
Žemė		Gruntas		0.00		183.77
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.80		181.97
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.60	182.17
				Apacia	1.80	181.97
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.60	182.17
				Apacia	1.80	181.97
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.64	182.13
				Apacia	1.80	181.97
	Nr. 4			Viršus		
				Apacia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apacia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apacia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apacia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apacia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059181.93; Y = 583439.51

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M.Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-11-28

(įrenginio tyrinėjimo data)