

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 85a KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas			Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis			Ketus	315			184.20
Žemė			Gruntas		0.00		184.20
Sienos			Plastm.				
Dugnas			Plastm.	315	2.03		182.17
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.58	182.62	
				Apačia	1.74	182.46	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.83	182.37	
				Apačia	2.03	182.17	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.13	183.07	
				Apačia	1.29	182.91	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Ar yra vandens _____		
Ar yra dujų _____		
Pastabos X = 6059186.91; Y = 583440.38		

UAB "INSTITA"		
Objekto nr. _____		
Sudarė	_____	M. Juozaponis
	Parašas	Pavardė
Patikrino	_____	
	Parašas	Pavardė

2019–11–28 (įrenginio tyrinėjimo data)	
---	--