

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 86 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			182.13	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		182.13	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059173.61; Y = 583423.14		
Dugnas		Plastm.	315	1.56		180.57	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"		
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.40	180.73	Objekto nr.		
				Apačia	1.56	180.57			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					

2019-11-28

(įrenginio tyrinėjimo data)