

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Nr.() 87a KORTELĖ

76/31-0074 (171 - B - 4)


(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6059189.95; Y = 583439.37
Dangtis	Ketus	315		184.39	
Žemė	Gruntas		0.00	184.39	
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	1.84	182.55	
Vamzdžiai	PVC	160	Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
			Viršus	1.68	Objekto nr.
			Apačia	1.84	
			Viršus		Sudarė
			Apačia		
			Viršus		Patikrino
			Apačia		
			Viršus		2019-11-28
			Apačia		
			Viršus		(įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
			Viršus		M.Juozaponis
			Apačia		
			Viršus		Parašas
			Apačia		
			Viršus		Pavardė
			Apačia		