

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 88 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 4)

(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6059169.55; Y = 583428.10
Dangtis	Ketus	315		182.71	
Žemė	Gruntas		0.00	182.71	
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	1.16	181.55	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.00	Objekto nr.
			Apačia	1.16	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Pavardė
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		2019-11-28
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		(įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		