

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

9

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Daugu g.

(adresas)

76310074

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



6058998.78

583476.28

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6059009.31; Y = 583461.43 Objektas:		
Dangtis		ket	650				201.65			
Žemė		gr			0.00		201.65			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000				201.65			
Dugnas		bet	1000		1.60		200.05	Matavimus atliko	T. Dičiūnas (vardas ir pavardė) 1GKV-1286 (geodezininko k. paž. Nr.) 2022-12-05 (data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.44	200.21			
			Vidinis		Apačia	1.60	200.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.40	200.25			
			Vidinis		Apačia	1.60	200.05			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Dičiūnas (vardas ir pavardė) 1GKV-1286 (geodezininko k. paž. Nr.) 2022-12-05 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					