

(Komunikacija)

(jrenqinio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 112 KORTELE


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			179.65
Žemė		Gruntas		0.00		179.65
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	2.29		177.36
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.09	177.56
				Apačia	2.29	177.36
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.09	177.56
				Apačia	2.29	177.36
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.41	178.24
				Apačia	1.57	178.08
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6059136.47$; $Y = 583554.87$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarè

M.Juozaponio

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2019-10-14

(jrenqinio tyrinėjimo data)