

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

J. Bielinio

(Gatvė)

Nr.( ) 13 KORTELĖ


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



|             |       |          |           |                      |      |              |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|--------------|
| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės    |
| Dangtis     |       | Ketus    | 600       |                      |      | 174.27600000 |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.01                 |      | 174.27       |
| Sienos      |       | Betonas  |           |                      |      |              |
| Dugnas      |       | Betonas  | 1000      | 2.00                 |      | 172.28       |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Pe       | 200       | Viršus               | 1.80 | 172.48       |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.00 | 172.28       |
|             | Nr. 2 | Pe       | 200       | Viršus               | 1.80 | 172.48       |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.00 | 172.28       |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.64 | 172.64       |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.80 | 172.48       |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |              |
|             |       |          |           | Apačia               |      |              |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |              |
|             |       |          |           | Apačia               |      |              |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |              |
|             |       |          |           | Apačia               |      |              |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |              |
|             |       |          |           | Apačia               |      |              |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |              |
|             |       |          |           | Apačia               |      |              |

|                                           |         |               |
|-------------------------------------------|---------|---------------|
| Lipynės 6<br>(medžiaga, kiekis)           |         |               |
| Ar yra vandens                            |         |               |
| Ar yra dujų                               |         |               |
| Pastabos X = 6059248.14; Y = 583585.52    |         |               |
|                                           |         |               |
|                                           |         |               |
| UAB "INSTITA"                             |         |               |
| Objekto nr.                               |         |               |
| Sudarė                                    |         | M. Juozaponis |
|                                           | Parašas | Pavardė       |
| Patikrino                                 |         |               |
|                                           | Parašas | Pavardė       |
| 2019–10–11<br>(įrenginio tyrinėjimo data) |         |               |