

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 131 KORTELĖ


76/31-0075

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		Ketus	315			179.65	Ar yra vandens _____			
Žemė		Gruntas		0.00		179.65	Ar yra dujų _____			
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059136.43; Y = 583673.17			
Dugnas		Plastm.	315	2.22		177.43	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.02	177.63	UAB "INSTITA"			
				Apačia	2.22	177.43				
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.02	177.63	Objekto nr.			
				Apačia	2.22	177.43				
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.70	177.95	Sudarė			
				Apačia	1.86	177.79				
	Nr. 4			Viršus			Parašas		M. Juozaponis	
				Apačia						
	Nr. 5			Viršus			Patikrino			
				Apačia						
	Nr. 6			Viršus			2019-08-09			
				Apačia						
	Nr. 7			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)			
				Apačia						
	Nr. 8			Viršus						
				Apačia						