

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Tarpkalnio
(Gatvė)


Nr.() 132 KORTELĖ

76/31-0075
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6059135.51; Y = 583677.17
Dangtis		Ketus	315			179.86	
Žemė		Gruntas		0.00		179.86	
Sienos		Plastm.					
Dugnas		Plastm.	315	1.74		178.12	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.58	178.28	
				Apačia	1.74	178.12	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2019-08-09

(įrenginio tyrinėjimo data)