

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 133 KORTELĖ


76/31-0075

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			180.32	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		180.32	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059121.64; Y = 583670.33
Dugnas		Plastm.	315	2.08		178.24	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.88	178.44	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-08-09 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.08	178.24	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.88	178.44	
				Apačia	2.08	178.24	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.54	178.78	
				Apačia	1.70	178.62	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			
					</		