

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

J. Bielinio

(Gatvė)

Nr.( ) 16 KORTELĖ


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 175.20    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.00                 |      | 175.20    |
| Sienos      |       | Plastm.  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Plastm.  | 315       | 2.34                 |      | 172.86    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Pe       | 200       | Viršus               | 2.14 | 173.06    |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.34 | 172.86    |
|             | Nr. 2 | Pe       | 200       | Viršus               | 2.14 | 173.06    |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.34 | 172.86    |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.56 | 173.64    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.72 | 173.48    |
|             | Nr. 4 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.48 | 173.72    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.64 | 173.56    |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

|                                        |         |               |
|----------------------------------------|---------|---------------|
| Lipynės _____<br>(medžiaga, kiekis)    |         |               |
| Ar yra vandens _____                   |         |               |
| Ar yra dujų _____                      |         |               |
| Pastabos X = 6059233.42; Y = 583580.21 |         |               |
| _____                                  |         |               |
| _____                                  |         |               |
| UAB "INSTITA"                          |         |               |
| Objekto nr. _____                      |         |               |
| Sudarė                                 | Parašas | M. Juozaponis |
|                                        | Pavardė |               |
| Patikrino                              | Parašas |               |
|                                        | Pavardė |               |
| 2019–10–11                             |         |               |
| (įrenginio tyrinėjimo data)            |         |               |