

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 233 KORTELĖ


76/31-0075

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	315			185.48
Žemė	Asfaltas		0.00		185.48
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	2.91		182.57
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	182.77
				Apačia	182.57
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	182.77
				Apačia	182.57
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	184.23
				Apačia	184.07
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
				Apačia	

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059040.23; Y = 583664.05

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-08-21

(įrenginio tyrinėjimo data)