

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	425				176.98	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt					176.98	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		plst						Pastabos:		
Lubos								<u>X = 6058838.25; Y = 582808.46</u>		
Dugnas		plst	425		1.50		175.48			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.50	175.48			
			Vidinis		Apačia	1.66				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.51	175.47			
			Vidinis		Apačia	1.67				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia		IGKV-1655 (geodezininko kv. paž.Nr.)		 (parašas)	2021-12-19 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas)	(data)	