

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>19 met.</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	700				177.42	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt					177.42	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos: <u>X = 6058823.24; Y = 582810.77</u> 			
Lubos											
Dugnas		bet	1500		5.00		172.42				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.10	175.32				
			Vidinis		Apačia	2.26					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	5.00	172.42				
			Vidinis		Apačia	5.16					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	5.02	172.40				
			Vidinis		Apačia	5.18					
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.50	175.92				
			Vidinis		Apačia	1.66		Objektas: 			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				IGKV-1655 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-19 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						