

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.() 41 KORTELĖ


76/31-0093 (171 - B - 7)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6058998.49; Y = 583212.51
Dangtis	Ketus	315		192.11	
Žemė	Gruntas		0.00	192.11	
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	2.27	189.84	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-11-19 (įrenginio tyrinėjimo data)
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	2.11	
			Apačia	2.27	
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		
			Apačia		