




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: met., 18 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	840				189.07	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		189.07	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	4000x1950		1.84		187.23	X=6058835.39 / Y=583124.36		
Dugnas		bet	4000x1950		3.95		185.12	B=189.07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	630	Viršus			1-a kryptis dėkle glžb d800		
			Vidinis		Apačia	3.93	185.14			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	800	Viršus					
			Vidinis		Apačia	7.02	182.05			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-07-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)