

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 39 KORTELĖ


76/31-0095

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			192.15	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		192.15	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6058966.53; Y = 583674.75
Dugnas		Plastm.	315	2.75		189.40	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.55	189.60	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-08-21 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.75	189.40	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.55	189.60	
				Apačia	2.75	189.40	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			