

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 81 KORTELĖ


76/31-0095

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	315		193.93
Žemė	Gruntas		0.00	193.93
Sienos	Plastm.			
Dugnas	Plastm.	315	2.69	191.24

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6058949.92; Y = 583674.68

Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.49	191.44
				Apačia	2.69	191.24
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.49	191.44
				Apačia	2.69	191.24
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	0.89	193.04
				Apačia	1.05	192.88
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-08-21

(įrenginio tyrinėjimo data)