

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 82 KORTELĖ


76/31-0095

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			194.57	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		194.57	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6058949.27; Y = 583677.14	
Dugnas	Plastm.	315	1.62		192.95		
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"	
			Apačia				
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.46	193.11	Objekto nr. _____	
			Apačia	1.62	192.95		
	Nr. 3		Viršus			Sudarė	M.Juozaponis
			Apačia				Pavardė
	Nr. 4		Viršus			Patikrino	
			Apačia				
	Nr. 5		Viršus				
			Apačia				
	Nr. 6		Viršus				
			Apačia				
	Nr. 7		Viršus			2019-08-21 (įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				
	Nr. 8		Viršus				
			Apačia				