

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Tarpkalnio
(Gatvė)


Nr.() 85 KORTELĖ

76/31-0095
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			196.78	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		196.78	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6058939.84; Y = 583671.81
Dugnas		Plastm.	315	2.49		194.29	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.73	196.05	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-08-21 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	0.89	195.89	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.33	194.45	
				Apačia	2.49	194.29	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			