

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.( ) 154 KORTELĖ


76/31-0096

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 201.52    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.00                 |      | 201.52    |
| Sienos      |       | Plastm.  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Plastm.  | 315       | 1.13                 |      | 200.39    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PVC      | 200       | Viršus               | 0.93 | 200.59    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.13 | 200.39    |
|             | Nr. 2 | PVC      | 200       | Viršus               | 0.93 | 200.59    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.13 | 200.39    |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

Lipynės \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_

Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos X = 6058821.39; Y = 583771.48

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UAB "INSTITA"

Objekto nr. \_\_\_\_\_

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| Sudarė | Parašas | M. Juozaponis |
|        |         | Pavardė       |

Patikrino

|         |         |
|---------|---------|
| Parašas | Pavardė |
|---------|---------|

2019-10-29  
(įrenginio tyrinėjimo data)