

Pagadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		315				157.73	
Žemė		žv				0.00		157.73	
Sienos		pls							
Lubos									
Dugnas		pls		425		1.40		156.33	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.24		156.49	
			Vidinis		Apačia	1.40		156.33	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.24		156.49	
			Vidinis		Apačia	1.40		156.33	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.29		156.44	
			Vidinis		Apačia	1.40		156.33	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058720.87; Y = 582243.37

Objektas:

Matavimus atliko	T. Dičiūnas (vardas ir pavardė)		
	1 GK V-1286 (geodezinio kodo Nr.)	 (parašas)	2022-01-17 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kodo Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kodo Nr.)	(parašas)	(data)