

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė
Dangtis		ket	315				157.87
Žemė		žv			0.00		157.87
Sienos		pls					
Lubos							
Dugnas		pls	425		1.10		156.77
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.94	156.93
			Vidinis		Apačia	1.10	156.77
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.94	156.93
			Vidinis		Apačia	1.10	156.77
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.99	156.88
			Vidinis		Apačia	1.10	156.77
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058711.90; Y = 582249.45

Objektas:

Matavimus atliko	T. Dičiūnas (vardas ir pavardė)		
	1 GK V-1286 (įrašyti ženklo kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-01-17 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(įrašyti ženklo kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(įrašyti ženklo kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)