

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tarpkalnio

(Gatvė)

Nr.() 123 KORTELĖ


76/31-0116

(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ketus	315		213.16	(medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas		0.00	213.16	Ar yra vandens
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų
Dugnas	Plastm.	315	2.04	211.12	Pastabos X = 6058642.83; Y = 583873.85
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.88	Objekto nr.
			Apačia	2.04	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		M. Juozaponis
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Pavardė
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		2019-08-08
			Apačia		

2019-08-08

(įrenginio tyrinėjimo data)