

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 19 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				214.22	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		214.22	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		2.41		211.81	X = 6058364.87; Y = 584024.05		
Dugnas		glžb	2000		6.33		207.89	Ant 3 krypties sumonuotas vidinis kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	630	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.22	208.00			
	Nr. 2	PE	Išorinis	630	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.23	207.99			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.15	210.07			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			2023-01-27 (data)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			(data)		