

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

87
(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius




(adresas)

76310137

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				214.89	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		214.89	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.66		214.23	X = 6058385.54; Y = 584207.38		
Dugnas		bet	1000		2.37		212.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	50	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.09	212.80			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.47	212.42			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.)	2023-04-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.)	2023-04-25 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pat.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pat.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pat.Nr.)	(data)