

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8
Dangtis		ket	650				213.40	(medžiaga, kiekis)
Žemė					0.00		213.40	Ar yra vandens? Ne
Sienos		glžb						Ar yra dujų? Ne
Lubos		glžb	1500		1		212.40	Pastabos:
Dugnas		bet	1500		2.37		211.03	X = 6058330.58; Y = 584165.47
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.47	210.93	
	Nr. 2	ker	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.47	210.93	
	Nr. 3	ker	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.08	211.32	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.09	211.31	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				


Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

1GKV-1813
(geodezininko
kv. pat. Nr.)


(parašas)

2023-04-25
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodezininko
kv. pat. Nr.)


(parašas)

2023-04-25
(data)