

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Navasiškių g. 11, Vilnius
(adresas)

76310265
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



76/31-0265



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	670				203.93	Ar yra vandens? _____	
Žemė		grunt			0.00		203.93	Ar yra dujų? _____	
Sienos		bet						Pastabos: _____	
Lubos		bet						X=6056598.72 / Y=581132.59	
Dugnas		bet	1500		4.60		199.33		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	4.75	199.18		
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	4.75	199.18		
	Nr. 3	asbc	Išorinis	150	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.17	200.76		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.60	202.33		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____	
			Vidinis		Apačia			Navasiškių g. 11, Vilnius	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)		2023-08-30
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)