

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

20
(įrenginio numeris)


Eišiškių pl., Vilnius
(adresas)

76310286
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				199.85	Ar yra vandens? _____			
Žemė		tr			0.00		199.85	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____			
Lubos		bet						X=6056440.15 / Y=581269.45			
Dugnas		bet	1500		2.65		197.20	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia	2.73	197.12	_____			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia	2.76	197.09	_____			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia	2.70	197.15	_____			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(parašas)	2023-04-04 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		_____	
			Vidinis		Apačia					(vardas ir pavardė)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
			Vidinis		Apačia					(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		_____	
			Vidinis		Apačia					(vardas ir pavardė)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
			Vidinis		Apačia					(parašas)	(data)