

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

37
(įrenginio numeris)


Eišiškių pl. 36, Vilnius
(adresas)

76310286
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 17 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	670				197.20	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		197.20	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6056374.42 / Y=581336.30		
Dugnas		bet	1000		5.27		191.93	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	5.30	191.90	_____		
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	5.35	191.85	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Eišiškių pl. 36, Vilnius		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-25 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)