

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				184.30
Žemė		grunt			0.00		184.30
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.40		183.90
Dugnas		bet	1000		1.87		182.43
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.90	182.40
			Vidinis		Apačia	2.10	182.20
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.90	182.40
			Vidinis		Apačia	2.10	182.20
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6056330.10; Y = 582478.51

Objektas:

Matavimus atliko S. Rimavičius
(vardas ir pavardė)

1GKV-702
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-11
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)