

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				185.25	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		185.25	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.06		184.19	X = 6055963.03; Y = 582563.91		
Dugnas		bet	1500		1.87		183.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.29	183.96			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.95	183.30			
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.86	183.39			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Špiklys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	2022-07-1 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u> </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u> </u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	<u> </u> (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u> </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u> </u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	<u> </u> (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u> </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u> </u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	<u> </u> (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u> </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u> </u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	<u> </u> (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u> </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u> </u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	<u> </u> (data)