

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6055550.51; Y = 584871.79</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	600				198.71	
Žemė		bet			0.00		198.71	
Sienos		glžb						
Lubos								
Dugnas		glžb	1000		1.64		197.07	Objektas: _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.38	197.33	
			Vidinis		Apačia	1.63	197.08	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.38	197.33	
			Vidinis		Apačia	1.63	197.08	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.47	197.24	
			Vidinis		Apačia	1.58	197.13	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				


Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)



(parašas)

2021-11-19
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)