

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)

Motorų g.

(adresas)


76310365

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



1, 2

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	425				205.00	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		205.00	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		Plastm.						Pastabos:	
Lubos		Plastm.	425					X = 6055495.02; Y = 581008.29	
Dugnas		Plastm.	425		1.52		203.48		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.59	203.41		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.60	203.40		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)	2021-11-03 (data)	
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)	2021-11-03 (data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)	(data)	