

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

20

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Linkmenų g.

(adresas)


76320107

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 1 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063634.57; Y = 581733.06 Objektas:		
Dangtis		ket	700				103.62			
Žemė		žv			0.00		103.62			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.51		103.11			
Dugnas		bet	1000		0.88		102.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-08-30 (data)
			Vidinis		Apačia	1.01	102.61			
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia	1.03	102.59			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					