

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				108.96	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		108.96	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.36		108.60	X = 6063625.64; Y = 581912.69		
Dugnas		bet	1500		2.96		106.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.97	105.99	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.08	105.88			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.90	106.06			
			Vidinis		Apačia	3.15	105.81			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.38	107.58			
			Vidinis		Apačia	1.58	107.38			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.76	106.20			
			Vidinis		Apačia	2.96	106.00			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						