

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

143

(įrenginio numeris)

Giedraičių g., Vilniaus m.



(adresas)

76320110

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		109.64	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	asf		0.00	109.64	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	glžb/plyt				Pastabos:		
Lubos	glžb/plyt	1.00x0.80/700	2.67	106.97	X = 6063634.60; Y = 582467.00		
Dugnas	bet	1.00x0.80	3.50	106.14	Šulinio virš. dalis glžb. d700		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Įšorinis 200	Viršus	Objektas:		
			Vidinis	Apačia 3.70			
	Nr. 2	CIPP	Įšorinis 200	Viršus	Matavimus atliko 1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia 3.70			
	Nr. 3	ker	Įšorinis 200	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia 2.83			
	Nr. 4	PVC	Įšorinis 200	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia 3.28			
	Nr. 5		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Įšorinis	Viršus	Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	Apačia			