

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

75
(įrenginio numeris)


Krokuvos g., Vilnius
(adresas)

76320129
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



82158.24



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 10 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				109.42	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		žv			0.00		109.42	Ar yra dujų?			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos								X=6063273.90 / Y=582173.75			
Dugnas		bet	1000		3.16		106.26				
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus			Vamzdis nr.:1 - renovuotas, padengtas stiklo pluoštu CIPP 3a H=106.26			
			Vidinis		Apačia	3.30	106.12				
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus			Objektas:			
			Vidinis		Apačia	3.30	106.12				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.56	107.86				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-09-14 (data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						