

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

76
(įrenginio numeris)


Krokuvos g., Vilnius
(adresas)

76320129
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				109.56	Ar yra vandens?		
Žemė		žv			0.00		109.56	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X=6063266.05 / Y=582185.48		
Dugnas		bet	1000		3.35		106.21	Vamzdis nr.:2-renovuotas, padengtas stiklo pluoštu CIPP 3a, 4a H=106.21		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.52	106.04			
	Nr. 2	ker	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.52	106.04			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	108.08			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	108.01			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-09-14 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)